

PLATAFORMAS DE TRABAJO CON ASCENSO A MÁSTILES – CUIDADOS OBLIGATORIOS

Los propietarios y usuarios de plataformas de trabajo con ascenso a mástiles (MCWP) tienen responsabilidades en virtud de OSHA y ANSI de mantener el equipo mientras esté bajo su cuidado y custodia. La siguiente información pretende servir de guía para ayudar a identificar lo que exige la normativa.

- ✓ **PERSONAL DE SERVICIO/MANTENIMIENTO “CALIFICADO”:**
 - ¿Su personal está calificado para realizar las inspecciones requeridas por el USUARIO o el PROPIETARIO?
 - ¿Inspecciones diarias/previas al uso?
 - ¿Inspecciones semanales (si es necesario)?
 - ¿Inspecciones frecuentes (cada 3 meses)?
 - ¿Inspecciones anuales?
- ✓ **MANTENIMIENTO DE REGISTROS:**

Como PROPIETARIO, ¿dispone de un archivo histórico para cada MCWP, que contenga los siguientes datos?

 - Últimos 3 años de inspecciones anuales
 - Las inspecciones frecuentes requeridas desde la última inspección anual
 - Detalles de cualquier reparación importante¹ y un registro de la autorización de los fabricantes para las reparaciones
 - Detalles de cualquier reparación estructural y un registro de la autorización de los fabricantes para las reparaciones
- ✓ **CONTROL DE COMPONENTES:**

¿Tiene áreas identificadas en el predio para...?

 - equipos listos
 - equipos para reparación
 - área de chatarra/descarte
 - área de cuarentena²
- ✓ **PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:**

¿Está realizando inspecciones previas a la entrega?

 - ¿El personal de instalación completa la documentación de entrega antes de entregar el equipo para su uso? Esto incluye:
 - Número(s) de serie.
 - Configuraciones exactas de construcción.
 - Detalles del lugar de trabajo, el cliente y el uso principal.
 - Una transferencia de responsabilidad por la inspección y uso seguro a la empresa usuaria.
 - Una lista de los operadores capacitados para el trabajo.
- ✓ **PROCEDIMIENTOS GENERALES:**
 - ¿Está reemplazando componentes con piezas patentadas?

Si no es así, ¿tiene permiso de los fabricantes para utilizar una pieza alternativa?

 - ¿Está verificando periódicamente con la empresa usuaria que las inspecciones diarias/previas al uso se estén realizando y registrando?
 - ¿Está verificando periódicamente con la empresa usuaria que exista personal capacitado sobre el equipo?
 - ¿Está verificando periódicamente que no haya uso no autorizado del equipo en el lugar de trabajo?

Si bien no es una lista exhaustiva, esta hoja de consejos proporciona orientación sobre las consideraciones generales que son necesarias para poder ejercer las obligaciones apropiadas del cuidado obligatorio.

¹ *Reparaciones importantes: Reparaciones que, si se realizan incorrectamente, podrían afectar considerablemente el equilibrio, la resistencia estructural, el rendimiento, el suministro de energía, las características de soporte de carga u otras cualidades que condicionen aspectos de seguridad y rendimiento, lo que podría conducir a un uso inseguro.*

² *Área de cuarentena: Un área donde se almacenan componentes dañados, incompletos o de bajo rendimiento mientras se espera la confirmación de los fabricantes sobre si se pueden reparar o requieren reemplazo.*

Preparado por miembros del Consejo de Plataformas de trabajo con ascenso a mástiles (MCWP) de la Scaffold & Access Industry Association.

El Consejo de MCWP se centra en los aspectos de ingeniería y seguridad de los productos dentro de su alcance.

Este boletín no pretende ser exhaustivo ni suplantar o reemplazar otras medidas de seguridad y precaución adicionales para cubrir las necesidades habituales o condiciones inusuales. Si este boletín entra en conflicto de alguna manera con un estatuto o reglamento gubernamental estatal, local, federal o de otro tipo, dicho estatuto o reglamento regirá por sobre este boletín y será responsabilidad de cada usuario cumplirlo. Este boletín ha sido desarrollado como ayuda para los usuarios de diferentes tipos de equipos de andamios. La Scaffold & Access Industry Association o los miembros de su Consejo de MCWP no son responsables del uso de este boletín.

Mayo de 2023 | Este boletín se revisa periódicamente. | Ingrese en www.saiaonline.org para consultar la última versión.

Página 1 de 1

Página 1 de 1